

FCC aqualia S.A. CIF: A 26019992

C/ Irlanda,11. Pgno. Espíritu Sto. Colloto. Oviedo

C. P.: 33010 Tlf.: 985 98 55 64 Fax: 985 79 27 32

Dirección

Laboratorio inscrito en la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias con el número de registro 012/03

C/ Paloma, 27

INFORME DE ENSAYO

Nº informe: **N1-21-000296-1**

Página 1 de 2

Ciudad Real

IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE									
Empresa	aqualia Gestión integral del Agua s.a.	Teléfono	926586390						
Población	Pedro Muñoz	Fax	926586390						

Provincia

IDENTIFICACI	ÓN DE LA MUESTRA (POR EL CLIENTE)	DATOS DE CONTROL		
Tipo de Muestra	Agua Continental No Tratada	Fecha Recepción	20/01/2021	
Municipio	Pedro Muñoz	Fecha Inicio Análisis	20/01/2021	
Punto de Muestreo	Captación. Altillos 1. Pedro Muñoz	Fecha Fin Análisis	28/01/2021	
Punto de Toma	Captación. Altillos 1. Pedro Muñoz	Código Muestra	N1-21-000296	
Origen del agua	-	Código LIMS	1118224	
Fecha Toma	19/01/2021	Tipo de Análisis	Análisis actividad alfa total,	
Recogida por	Cliente		beta resto, radón y dosis	
PM SINAC	136341 - PM-CAPTACIÓN-ALTILLOS 1- PEDRO MUÑOZ-CR	Muestra Recibida	Muestra líquida en varios envases	

DATOS ANALÍTICOS APORTADOS POR EL CLIENTE

* Cloro libre mg/l

RESULTADOS DEL INFORME DE ENSAYO										
Radiactividad			5 " 1	Incertidumbre Expandida	Valor Paramétrico RD140/2003					
Parámetros	Método	Unidad	Resultado	(K=2)	Min.	Máx.				
* Dosis Indicativa Total	Cribado	mSv/año	<0,10			0,10				
* Actividad alfa total	PNT-aq-N-AlfaBeta(1)	Bq/I	0,04			0,1				
* Actividad beta resto	PNT-aq-N-AlfaBeta(1)	Bq/l	0,06			1,0				
* Radón	PNT-aq-N-Radon(1)	Bq/l	<5,0			500				
NOTA RADIACTIVIDAD: La expresión de resultados como <, en radiactividad indica valores inferiores a la actividad mínima detectable										

OBSERVACIONES

NOTAS FINALES

- Los resultados indicados en este informe tan sólo afectan a las muestras sometidas a ensayo.
- Los resultados de este informe solo atañen a la muestra tal y como es recibida en el laboratorio.
- Las incertidumbres de los parámetros acreditados no expresadas en el informe están calculadas y a disposición del cliente
- La reproducción parcial de este informe no está permitida sin la autorización por escrito de este laboratorio.
- El laboratorio no se hace responsable de los datos aportados por el cliente, quedando fuera del alcance de acreditación.
- El Sistema de Gestión de Calidad de aqualia, implantado en este laboratorio para todas sus actividades y ensayos, está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 9001:2015.
- El Sistema de Gestión Medio Ambiental de aqualia está certificado en base a la norma UNE-EN-ISO 14001:2015.



FCC aqualia S.A. CIF: A 26019992

C/ Irlanda,11. Pgno. Espíritu Sto. Colloto. Oviedo

C. P.: 33010 Tlf.: 985 98 55 64 Fax: 985 79 27 32

Laboratorio inscrito en la Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias con el número de registro 012/03

INFORME DE ENSAYO

Nº informe: **N1-21-000296-1**



Página 2 de 2

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Código Muestra N1-21-000296



El Responsable Técnico del Laboratorio

Jorge Suarez 28/01/2021